





Схема сборки каркаса шкафа-колонки высокой ХНС 42


Габариты: 426 x 430 x 1931



Комплектация деталей:

- 1. Стенка горизонтальная верхняя 1шт
- 2. Стенка горизонтальная нижняя 1шт
- 3. Стенка боковая 2шт
- 4. Полка 4шт
- 5. Стенка задняя 1шт


Комплектация фурнитуры:

б		8 шт.	ж		16 шт.
в		8 шт.	и		28 шт.
з		8 шт.	к		4 шт.
д		4 шт.	л		36 шт.
а		8 шт.	е		12 шт.
			м		1 шт.


ВНИМАНИЕ!!!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.


Этап 1




Этап 2




Этап 3




Этап 4



Этап 5



Этап 6



Этап 7





Схема сборки

Двери низкие


XLD 42-1; XLD 42-2

Комплектация деталей:

XLD 42-1	Дверь (765x422x18)	1шт
XLD 42-2	Дверь (765x422x18)	2шт



Комплектация фурнитуры:




XLD 42-1

XLD 42-2


ВНИМАНИЕ!!!
 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.

	XLD 42-1 (L/R)	XLD 42-2
а 	1 шт.	2 шт.
б  M4x22	2 шт.	4 шт.
в 	1 шт.	2 шт.
г 	1 шт.	2 шт.
д 	1 шт.	2 шт.
е 	1 шт.	2 шт.
ж  6,3x16	4 шт.	8 шт.
и  4x16	4 шт.	8 шт.
к 	2 шт.	4 шт.


Этап 1




Этап 2




Этап 3




Этап 7



Этап 4



Этап 5



Этап 6

