




Схема сборки каркаса шкафа-колонки высокой ХНС 42

Габариты: 426 x 430 x 1931



Комплектация деталей:

- | | | |
|----|-------------------------------|-----|
| 1. | Стенка горизонтальная верхняя | 1шт |
| 2. | Стенка горизонтальная нижняя | 1шт |
| 3. | Стенка боковая | 2шт |
| 4. | Полка | 4шт |
| 5. | Стенка задняя | 1шт |



Комплектация фурнитуры:

б		8 шт.	ж		16 шт.
в		8 шт.	и		28 шт.
з		8 шт.	к		4 шт.
д		4 шт.	л		36 шт.
а		8 шт.	м		1 шт.



ВНИМАНИЕ!!!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.



Этап 1





Этап 2




Этап 3




Этап 4




Этап 5



Этап 6



Этап 7




**Схема сборки
Двери средние
XMD 42-1; XMD 42-2**

Комплектация деталей:

XMD 42-1 Дверь (1132x422x18) 1шт

XMD 42-2 Дверь (1132x422x18) 2шт




XMD 42-1

XMD 42-2

ВНИМАНИЕ!!!


Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.



Комплектация фурнитуры:


	XMD 42-1	XMD 42-2
а 	1 шт.	2 шт.
б  M4x22	2 шт.	4 шт.
в 	1 шт.	2 шт.
г 	1 шт.	2 шт.
д 	1 шт.	2 шт.
е 	1 шт.	2 шт.
ж  6,3x16	4 шт.	8 шт.
и  4x16	4 шт.	8 шт.
к 	2 шт.	4 шт.
л 	2 шт.	4 шт.

Этап 1




Необходимо досверлить отверстия для крепления ручки, в зависимости от расположения двери (левое/правое)


Этап 2




Этап 3




Этап 7



Этап 4



Этап 5



Этап 6

